

## 本宮市の水道水の測定結果(4月7日までの検査結果)

採取場所	もとみやクリーンセンター		南消防署	
採取月日	放射性ヨウ素(I131)	放射性セシウム(Cs137)	放射性ヨウ素(I131)	放射性セシウム(Cs137)
4月7日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
4月5日	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
4月1日	6.9	検出されず	検出されず	検出されず
3月29日	7.2	検出されず	12	検出されず
3月21日	21	検出されず	50	8.9